

令和6年度 第3回 尾張北部環境組合公害防止準備委員会 次第

日時 令和7年2月25日(火)

午後2時00分から

場所 江南市役所3階

第2委員会室

1 挨拶

2 議事

(1) 新ごみ処理施設建設工事の進捗状況について

(2) 令和7年度の工事計画について

(3) 環境データモニタリング表示盤について

3 その他

《配付資料》

資料1 工事進捗状況報告

資料2 令和7年度の工事計画について

資料3 環境モニタリングデータ表示盤位置

公害防止準備委員会

工事進捗状況報告

工事用のホームページでは、現在までに「2023年8月末～2025年1月末」までの定点写真を掲載しております。

（ごみ処理施設建設工事ホームページURL：<https://owarihokubu.com>）



工事用ホームページQRコード

次ページより、前回報告（2024年4月末）以降の工事写真を添付いたします。

2024年5月 末 定点写真



2024年5月 末 定点写真 ①



2024年5月 末 定点写真 ②



2024年5月 末 定点写真 ③



2024年5月 末 定点写真 ④



2024年5月 末 定点写真 ⑤



2024年5月 末 撮影位置

2024年6月 末 定点写真



2024年6月 末 定点写真 ①



2024年6月 末 定点写真 ②



2024年6月 末 定点写真 ③



2024年6月 末 定点写真 ④



2024年6月 末 定点写真 ⑤



2024年6月 末 撮影位置

2024年7月 末 定点写真



2024年7月 末 定点写真 ①



2024年7月 末 定点写真 ②



2024年7月 末 定点写真 ③



2024年7月 末 定点写真 ④



2024年7月 末 定点写真 ⑤



2024年7月 末 定点写真 ⑥



2024年7月 末 撮影位置

2024年8月 末 定点写真



2024年8月 末 定点写真 ①



2024年8月 末 定点写真 ②



2024年8月 末 定点写真 ③



2024年8月 末 定点写真 ④



2024年8月 末 定点写真 ⑤



2024年8月 末 定点写真 ⑥



2024年8月 末 撮影位置

2024年9月 末 定点写真



2024年9月 末 定点写真 ①



2024年9月 末 定点写真 ②



2024年9月 末 定点写真 ③



2024年9月 末 定点写真 ④



2024年9月 末 定点写真 ⑤



2024年9月 末 定点写真 ⑥



2024年9月 末 撮影位置

2024年10月 末 定点写真



2024年10月 末 定点写真 ①



2024年10月 末 定点写真 ②



2024年10月 末 定点写真 ③



2024年10月 末 定点写真 ④



2024年10月 末 定点写真 ⑤



2024年10月 末 定点写真 ⑥



2024年10月 末 撮影位置

2024年11月 末 定点写真



2024年11月 末 定点写真 ①



2024年11月 末 定点写真 ②



2024年11月 末 定点写真 ③



2024年11月 末 定点写真 ④



2024年11月 末 定点写真 ⑤



2024年11月 末 定点写真 ⑥



2024年11月 末 撮影位置

2024年12月 末 定点写真



2024年12月 末 定点写真 ①



2024年12月 末 定点写真 ②



2024年12月 末 定点写真 ③



2024年12月 末 定点写真 ④



2024年12月 末 定点写真 ⑤



2024年12月 末 定点写真 ⑥



2024年12月 末 定点写真 ⑦



2024年12月 末 撮影位置

2025年1月 末 定点写真



2025年1月 末 定点写真 ①



2025年1月 末 定点写真 ②



2025年1月 末 定点写真 ③



2025年1月 末 定点写真 ④



2025年1月 末 定点写真 ⑤



2025年1月 末 定点写真 ⑥



2025年1月 末 定点写真 ⑦



2025年1月 末 撮影位置

工事施工状況写真



造成工事 表土鋤取り状況



造成工事 盛土工施工状況



外構工事 擁壁据付状況（敷地北西）



外構工事 擁壁据付状況（墓地西面）



外構工事 擁壁据付状況（敷地南）



外構工事 調整池コンクリート打設状況



外構工事 大型ブロック積擁壁 掘削状況



タイヤ洗浄機設置完了

